



査および水圧検査にて異状がないことを確認した。

なお、割れの原因は設置後 19 年間の加熱・冷却の繰返し応力によるもので、本体とジャケットの熱膨張や板厚の違いで、ジャケット側に割れが生じたものと思われる。